



**ПРЕЙСКУРАНТ № 05/2019**

**цен на запчасти и услуги по ремонту транспортных терминалов.**

**Раздел 1**

<b>Запчасти</b>		
1	Блок питания для New8210	1 200
2	Чехол для New8210	1 550
<b>Услуги</b>		
1	Восстановление ножа	1 400
2	Восстановление после неквалифицированного вскрытия/ремонта	1 800
3	Диагностика терминала	400
4	Замена принтера	1 100
5	Модернизация считывателя	700
6	Обновление версии ядра	1 000
7	Обновление внутреннего ПО	900
8	Профилактика принтера	1 200
9	Снятие блокировки Tamper Source (замок)	700
10	Ремонт блока питания	450
11	Чистка редуктора	1 200
<b>Услуги ремонта с установкой новой запчасти</b>		
1	Замена аккумулятора New8210	2 500
2	Замена антенны считывателя карт New8210	1 250
3	Замена верхней части корпуса New8210	2 650
4	Замена клавиатуры New8210	3 500
5	Замена крышки SIM/SAM New8210	400
6	Замена крышки аккумуляторного отсека New8210	750
7	Замена крышки принтера New8210	750
8	Замена материнской платы New8210	14 000
9	Замена нижней части корпуса New8210	2 500
10	Замена платы портов New8210	8 750
11	Замена ролика для термопринтера New8210	750
12	Замена термопринтера New8210	3 400
13	Замена шлейфа New8210	1 190
14	Замена экрана New8210	3 750
15	Установка датчика Tamper Source	300

**Раздел 2.**

2.1. Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.

2.2. Стоимость товара, оплаченного Покупателем до введения в действие настоящего Прейскуранта, остается без изменения.